


بریکت سازی گرم غبار

زمانی که یک ESP^۱ خشک به‌عنوان وسیله‌ای برای تصفیه گاز BOF^۲ حاصل از دمش اکسیژن به کار گرفته شود، غبار جامد تولید می‌گردد. این غبار حاوی مقدار بالای آهن (۴۰ تا ۶۵ درصد) است و زمانی که غبارها پرس شوند تا بریکت تولید شود، می‌توانند به‌عنوان یک ماده خام با ارزش مورد استفاده قرار گیرند. اگر چه غبار درشت و غبار ریز در یک کارخانه تبدیل به بریکت می‌شوند، اما به دلیل ویژگی‌های متفاوت به‌طور جداگانه شارژ می‌شوند. بریکت‌های حاصل از غبار درشت حاوی حدود ۷۰ درصد آهن فلزی است و می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای قراضه در BOF مورد استفاده قرار گیرد. بریکت‌های حاصل از غبار ریز دارای حدود ۷ تا ۲۰ درصد آهن فلزی هستند و می‌توانند به‌عنوان ماده تکمیلی برای کانه‌های خنک کننده به کار گرفته شود. بریکت سازی گرم در یک کارخانه بریکت سازی گرم انجام می‌شود (شکل ۱). ابتدا غبارها با استفاده از هوای گرم و واکنش‌های گرمازا، در یک راکتور بستر متحرک تا ۷۵۰ درجه سانتی‌گراد گرم می‌شوند. در مرحله دوم، بریکت‌ها در یک پرس استوانه‌ای شکل می‌گیرند.

¹ Electro Static Precipitators

² Basic Oxygen Furnace



شکل ۱. تجهیزات برای بریکت سازی گرم غبار حاصل از کارخانه‌های فولادسازی با اکسیژن.

تصفیه غبار به طور فزاینده‌ای غلظت روی را افزایش می‌دهد. زمانی که بریکت‌های غباری به مقدار میانگین روی حداقل ۱۷ درصد وزنی برسد، این بریکت‌ها به منظور بازیابی روی به بخش‌های باز فراوری ارسال می‌شوند. برای امکان پذیر بودن استحصال روی به لحاظ فنی و اقتصادی، میزان روی باید ۲۰ تا ۲۴ درصد (از طریق مخلوط سازی مواد ورودی) باشد. از آنجایی که روی موجود در غبار حاصل از این سیستم بسته به طور غیریکنواخت توزیع شده است، غبارهای با مقدار روی بالاتر از ۱۷ درصد وزنی نیز وارد سیکل بریکت سازی می‌شوند. این امر منجر به ورود مقادیر قابل توجه روی به چرخه فولادسازی شده و به طور مکرر در هر چرخه به شکل بیهوده‌ای احیا، تبخیر، اکسید و نهایتاً بریکت می‌شوند.

این الگوی ناپایدار در رابطه با تغلیظ و حذف غبارها منجر به شارژ بی ثبات بریکت در BOF می‌گردد. این امر نه تنها ساز و کارهای متالورژیکی (تولید سرباره، افزایش غبار در گاز خروجی) را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه اثر قابل توجهی بر روی موازنه جرم (نسبت آهن خام مذاب به قراضه) دارد. به منظور تضمین اینکه کیفیت فولاد و سرباره تولید شده با هیچ گونه افزایش نامطلوبی در مقدار روی تحت تأثیر قرار نگرفته، کنترل تحلیلی منظمی نیاز است.

در راستای بهینه سازی فرایند، یک تکنیک آنالیز برای تعیین میزان روی موجود در غبار در لحظه، مورد نیاز است. این تکنولوژی به عنوان LIBS^۳ نامگذاری شده است. این وسیله به طور پیوسته مقدار روی موجود در غبار روی نوار نقاله را اندازه گیری می کند. اطلاع از مقدار روی موجود در غبار به معنی آن است که هر جایی که مناسب باشد، می توان آن را حذف نمود، پلت سازی نمود و یا به بخش باز فراوری ارسال نمود.

دلیل پلت سازی غبار ریز آن است که حتی با به کار گیری چسب نیز نمی توانند به بریکت تبدیل شوند. علاوه بر این به طور کلی پلت ها بیشتر به نیازهای مشتریان مانند آنالیز، قابلیت انبار کردن، رهایی از غبار، قابلیت حمل و نقل و نیز سهولت دسترسی، نزدیک می شوند. همچنین پلت ها را می توان با افزودن عوامل احیا کننده و یا دیگر افزودنی ها برای فراروی های مختلف بهینه سازی کرد.

پس از بازگشت ذرات جامد با ارزش حاوی آهن به فرایند آهن سازی، امکان استخراج فلزات غیر آهنی از این لجن و غبار وجود دارد. فلزات غیر آهنی استخراج شده می توانند در صنعت فلزات غیر آهنی مورد فراوری بیشتری قرار گیرند. تا کنون روش های زیر مورد استفاده قرار گرفته شده است:

- فرایندهای کوره دوار
- فرایندهای بستر سیال
- راکتورهای بستر سیال چرخان
- فرایندهای میکسر با توربولانس بالا
- فرایندهای پلاسما
- کوره های کوپل اکسیژنی چند منظوره^۴

زمانی که بریکت سازی گرم غبار و بازیابی آن به کار گرفته شود، از دور ریختن ضایعات جلوگیری شده و مواد خام با ارزش ذخیره می گردد. مقدار غبار فراوری شده تقریباً ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم به ازای هر تن فولاد مذاب تولید شده است. بازده تولید آهن حدود ۱ درصد افزایش می یابد. نرخ بازیابی غبارها تا ۱۰۰ درصد نیز قابل حصول است.

^۳ Laser-induced breakdown spectroscopy

^۴ Multi-role oxygen cupola furnaces